

確認結果報告書

〇〇〇〇産業株式会社

マイコンソフト事業部

△△ △△ 様

□□県△△市〇〇

E-mail: ooueaaaaa@aaaaaaasoft.co.jp

TEL: 06-6000-0001

FAX: 06-6000-9999

<発行元>

岡本無線電機株式会社

EC部

岡本一郎

MAIL i-okamoto@okamotonet.co.jp

ご購入・お問合せは・・・

URL <https://e-junction.co.jp/>

E-JUNCTION



で検索





MAIL EJ1@okamotonet.co.jp

TEL 06-6327-6388 (受付時間 9:00~17:30)

岡本無線電機株式会社

QRコードから
お問合せはこちら

ご依頼の内容

注文番号	2982
依頼内容	<p>商品： ・メーカー名：ホシデン ・メーカー品番：TCX3400-111387 ・サンプル数：1個</p> <p>ご依頼：「コネクタの内部接点部分をX線検査装置にて、 A方向、B方向、C方向、BC方向の4方向の観察と 各1枚撮影をお願いします。」</p> <div data-bbox="481 1102 879 1473"></div> <div data-bbox="960 1102 1404 1473"></div>
観察日	2020年3月18日
観察場所	岡本無線電機株式会社 北大阪ビル
観察者	電装開発部 岡本一郎
観察装置	SMX-1000Plus(SHIMADZU)
観察方向	A方向、B方向、C方向
備考	

X線觀測結果-1

A方向



X線觀測結果-2

B方向



X線観測結果-3

C方向



以上、ご報告申し上げます。